


Randzonenverschmutzung

Unter Randzonenverschmutzung wird das **Auswandern von Weichmachern und Silikonöl** aus Dichtstoffen in den benachbarten Untergrund verstanden. Augenfällig wird dies besonders bei saugenden sowie porösen Untergründen. Diese Verschmutzungen beobachtet man nicht selten bei Sichtbacksteinen und Natursteinen, insbesondere Sandstein, Marmor, Granit etc. Diese in die Tiefe gehende und oft kaum mehr zu behebende Randzonenverschmutzung muss nicht sein. **wikosil-NBS**, lieferbar in 21 Standardfarben, ist ein speziell entwickelter, hochwertiger Silikondichtstoff, der **keine Randzonenverschmutzung** hinterlässt.



Nach Jahren sichtbar, diese Randzonenverschmutzung einer Horizontalfuge. Grund: Ein nicht geeigneter Silikondichtstoff.

Randzonenverschmutzung:
Hier sichtbar an einer Fuge zwischen Bodenplatten. Silikonöl und Weichmacherwanderung in den Mörtel.



Wisabax AG Grossmatte 21 CH-6014 Littau
Klebstoffe Leime Dichtstoffe Silikone Kitte
Chem.-techn. Werkstoffe Verarbeitungsgeräte
Info@wisabax.ch www.wisabax.ch
Bestell-FAX 041 250 11 40 / Tel. 041 250 18 18

109 020815 W/BW

wisabax ag
Chemie und Technik